



聚硫密封膏在污水处理厂工程中的应用

郑剑昆

(广州穗诚地铁设计顾问有限公司, 广东 广州 510507)

摘要: 详细介绍介绍了聚硫密封膏在污水处理厂工程中的应用工艺, 包括选择材料与机具、基层处理、材料拌制和嵌填施工。

关键词: 聚硫密封膏; 污水处理厂; 嵌缝

Application of polyureas sealants in sewage treatment plant project// Zheng Jiankun

Abstract The article introduces how to use polyureas sealants in sewage treatment plant project including material and tool selection, substrate preparation, mixing and caulking

Key words polyureas sealant sewage treatment plant caulking

1 工程概述

某新建污水处理厂工程规模为 10 万 m^3/d , 构筑物面积 13 792 m^2 , 建筑物面积 3 904 m^2 , 包括粗格栅间及进水泵房、细格栅间、旋流沉砂池、污泥泵房、脱水机房、贮泥池、氧化沟形生物池、沉淀池、配水井、鼓风机房, 各类闸井等构筑物和总变配电室、综合办工楼、传达室、车库、自行车棚等附属建筑物以及工艺管道、机械设备、电气、自控、给排水及消防工程。

由于污水处理厂的特殊功能要求, 聚硫密封膏在工程中的应用成为工程防渗防漏的关键工序。

2 聚硫密封膏的应用工艺

2.1 材料的选用

按设计要求购置密封材料, 进场应检验合格证及材性指标, 并复检后备用。根据密封材料及接缝材质选择底涂料, 通常有随密封材料进场的专用底涂料。无论选用何种底涂料, 均必须在使用之前做粘接性能试验。

背衬材料主要作用是调节嵌缝深度和防止密封材料三面粘结, 应选用惰性软质多孔材料。采用圆形背衬材料时, 其直径应较接缝宽度宽 1~2 mm; 采用方形背衬材料时, 应与接缝宽度等同或略小于 1~2 mm; 阴角缝隙做三角形嵌封时, 应在直角处沿缝设置背衬材料。

隔离条主要起隔离作用和控制接缝深度; 防污条主要是防止密封材料污染接缝周边, 应选用自粘性适当、容易揭除的材料, 密封材料施工后即应除去。

2.2 工具准备

该工程密封材料施工选用的机具及其功能见表 1 所示。

2.3 基层处理

D 混凝土基层: ①用刮刀等工具清除接缝内的杂



表 1 密封材料施工工具及用途

名称	用途
钢丝刷、平铲、凿子、锤子、砂布、砂纸	清除基层硬棱、油渍、浮灰、浮锈等杂物
扫帚、小毛刷、皮老虎、吹风机	清除垃圾、杂物与尘土
溶剂桶、刷子、棉纱	涂刷基层处理剂
铁锅、铁桶或塑化炉	加热塑化密封材料
刮刀、腻子刀、嵌缝手动挤料枪、嵌缝电动挤料枪、灌缝车、鸭嘴壶	嵌灌密封材料
刀子、木条	裁切背衬,切开密封膏筒,填塞背衬材料
搅拌筒、搅拌棒、电动搅拌器	搅拌双组分密封材料
防污条	防止嵌缝材料污染不嵌部位
磅秤	称量所需材料
安全防护用品	保障防工及操作人员安全

物并清扫干净;②用聚合物水泥砂浆修补修衬如蜂窝、麻面、裂缝、缺棱、掉角等缺陷;③用1%~3%盐酸溶液清洗基面,中和后再用清水清洗,待表面干燥后再用溶剂清洗干净;④采用钢丝刷和砂纸(或砂布)打磨清除浮浆、脱模剂等,再用布擦干净(需要时再用溶剂擦干净);⑤嵌缝基层表面含水率应控制在14%以内。

②其他基层(如金属、玻璃等):①用钢丝刷和砂纸刷去浮锈,再用毛刷、干布擦去锈污,最后用溶剂将金属面擦试干净;②基层面的油迹、油垢清理干净后,再用适宜的溶剂进行清洗;③对浮物可用扫帚清除,对凸出基面的混凝土或砂浆块应用平铲铲掉,对灰尘用毛刷刷除后再用吹风机吹打基面;④除去旧有的嵌缝料,如各种橡胶、树脂或沥青材料,先用刮刀刮除,再用砂纸打磨污染面,如不易除净可用相应溶剂进行清洗。

③填置背衬材料。为防止破坏底涂层,背衬材料应在涂刷基层处理剂之前填置。填置时应视接缝大小及形状选择适宜的背衬材料,一般不选与密封材料相粘结或对密封材料有不良影响的背衬材料。如接缝较浅可选用扁平的隔离条;对接缝较深者,可用

木条或竹条填塞,再填置隔离条。当使用弹性差的油性嵌缝材料时,为保证粘结牢固,可选用泡沫氯乙烯、泡沫苯乙烯、氯丁橡胶等做背衬材料,在工程中背衬材料应准备多种规格,供现场选用。

④粘贴防污条(带)。防污条(带)应在涂刷基层处理剂之前正确粘贴,防污条(带)可视接缝及其外部情况,选用牛皮纸、玻璃胶带、压敏胶带等。

⑤涂基层处理剂。单组分基层处理剂经搅拌均匀后即可使用。双组分基层处理剂的配合比及其配制方法,应按照出厂产品说明书所示进行配制,并注意其有效期。涂刷基层处理剂应均匀一致,不得漏涂。基层处理剂干燥后,应立即嵌填密封材料;如未立即进行嵌缝且停置时间达24 h以上者,则应全部重新再涂刷一次基层处理剂。基层处理剂的干燥时间随其种类的不同而不同,通常在20~60 min之间,低温时适当延长干燥时间。基层处理剂开盖后应及时将容器盖严,防止溶剂挥发影响质量。

2.4 聚硫密封膏的嵌填施工

2.4.1 拌制

在基层处理剂涂刷后的干燥时间内,即开始进行密封材料的拌制工作。若过早搅拌配好,则会因等待基层处理剂干燥而延长密封材料的停置时间,从而缩短了密封材料的有效使用期,特别是拌制量大或掺入固化剂的密封材料,容易产生材料尚未用完就过早固化而失效,造成浪费;若过晚搅拌则会拖延工时。

单组分密封材料经搅拌均匀即可装枪备用;双组分密封材料应按配合比称量准确,其搅拌方法一般有两种,即机械搅拌和人工搅拌。为保证搅拌质量、特别是拌合量大时,宜采用机械搅拌。搅拌过程中,可能出现材料粘壁、粘底现象,可每搅拌2~3 min停一下,用刮刀将粘附在底、壁的材料刮下,放入混合料内重新搅拌直至均匀。

搅拌量不大时可用人工搅拌法,每批量多约拌2~3 kg。质量检查时,用腻子刀将拌好的密封材料在平面上刮薄,观察其颜色如均匀一致即为已拌匀。

2.4.2 嵌填



聚氨酯密封膏为常温反应固化型弹性体，使用时有嵌缝枪施工或人工嵌缝两个方法，要求嵌填密实，不得存有气泡或孔洞。

D 嵌缝枪施工

根据接缝宽窄选择合适的枪嘴，将枪嘴贴近接缝底部，并倾斜 $30^{\circ}\sim45^{\circ}$ 挤出密封膏（见图1），缓慢匀速、边挤边向前移动，使密封膏从缝底填满接缝。

交叉接缝按图2所示施工，应注意须在先嵌密封膏固化前将枪嘴插入并挤料嵌填，当嵌填至离接缝端部约200mm处时暂停，随即改从接缝端部开始向已填方向嵌填；填至已填部分时，枪嘴仍须插入已填密封膏中实施搭接嵌填，这样既可保证密封膏在接缝端部与基层粘结牢固，也可保证接缝中密封膏的整体密实。当接缝宽度大于30mm或为弧形缝底时，宜采用二次嵌填法（见图3所示）。二次嵌填法即第一次填充的密封固化后，再进行第二次嵌填，要注意每次嵌填必须保证粘结牢固和嵌填密实。





图1 嵌缝枪嵌填示意



a:先嵌一个方向的接缝;b,c:将喷枪插入先填密封材料内,再嵌其他方向

图2 嵌填交叉接缝示意

②人工嵌缝施工

先将腻子刀在煤油中沾一下（防止密封膏粘刀片），然后用其将密封膏向接缝两侧缝壁上刮抹，再




图3 二次嵌填法示意

相继刮填整个接缝。顶端嵌填时，可将顶端视为又一面的缝壁，先将密封膏向三面缝壁刮抹，使密封膏与缝壁粘接牢固，再从缝壁向缝中部刮抹密封膏，至填满整个接缝。交叉部位已填满密封膏处可视为接缝端部，仍按上述方法嵌填。人工二次嵌填法的工序同嵌缝枪法。

2.4.3 修整养护

接缝嵌满后，趁密封膏尚未干固及时修平压光。注意不要往复多次抹压，只须倾斜刮刀顺一个方向，轻轻将密封膏表面压光即可。表面修平压光后，即可揭除防污条，若接缝两边粘有密封膏（或留有防污条粘结痕迹），可用适当的溶剂仔细擦除。

密封膏嵌填施工后应及时进行养护，通常需2~3d。在养护期内应采取措施防止污染或损坏已嵌好的密封膏；施工现场的清扫可待密封膏固化后进行。

在质量验收合格后及时做保护层，保护层应按设计要求施工，当设计未规定保护层时，可用聚氨酯涂膜防水材料加衬胎体当作增强材料。

文章编号：1007-497X (2006)-05-0029-03

中图分类号：X703

文献标识码：B

收稿日期：2006-02-10

作者简介：郑剑昆，男，1972年生，工程师，主要从事给排水与环境工程的设计与施工工作。联系地址：510507广州市天河区燕塘路18号1203房。